

86 . Grădiștea de Munte (Grădiștea Muncelului) | Comuna: Orăștioara de Sus | Județ: Hunedoara | Punct: Dealul Grădiștei | Anul: 2002

Anul: 2002

Cod RAN: 90397.01

Perioade: Protoistorie, Antichitate

Epoci: La Tène, Epoca romană timpurie

Tipuri sit: amenajare/construcție

Categorii sit: Apărare (construcții defensive)

Autori: Cristina Bodó, Daniel Cioată, Radu Crișan, Gelu Florea, Gabriela Gheorghiu, Ioan Glodariu, Eugen Iaroslavski, Răzvan Mateescu, Adriana Pescaru, Mariana Sacalăș, Darius Sima, Liliana Suciu, Corina Toma

Instituții: Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca, Universitatea "Babeș - Bolyai", Cluj-Napoca

Conservări și consolidări la monumente

Raport

Conservări și consolidări la monumente s-au făcut la: 1. zidul de incintă al cetății și 2. în zona sacră. Lucrările de acest fel au fost impuse de starea deplorabilă a unor tronsoane ale zidului de incintă, ale zidului de susținere a terasei a X-a din zona sacră și de mișcarea de către turiști a elementelor componente ale sanctuarelor din aceeași zonă.

1. Zidul de incintă: Distrugeri mari s-au constatat la poarta de vest a cetății mai ales la portalul de sud-est și pe traseul zidului de incintă în apropierea ei, unde au căzut ambele paramente: exterior și interior împreună cu o parte din emplecton. Ca urmare s-a procedat la demontarea tuturor blocurilor înclinate și remontarea lor pe trei asize cu blocurile originale și pe alte trei asize cu blocuri de piatră nouă, confecționate la restaurarea parțială din anul 1980.

Portalul și tronsonul spre nord al zidului au beneficiat de aceleași lucrări, iar în fața porții s-a amenajat un șanț (larg la gură de 1,20 m și adânc de 1 m) menit să împiedice accesul auto în incinta cetății.

Detalii tehnice numai pentru porțiunile unde s-a intervenit:

- portalul de sud-est: lățime 2,10 m trei asize antice și trei noi; în continuare pe paramentul exterior: 9,70 m lungime, trei asize cu blocuri originale și două asize cu blocuri noi; 4,25 m lungime cu trei asize originale și 2 asize cu blocuri noi; 11,15 m lungime cu trei asize originale și una nouă. Paramentul interior: 3 m lungime cu trei asize originale și trei asize noi; 5,40 m lungime trei asize originale și două noi; 9,40 m lungime, cu trei asize originale și una nouă.

- portalul de nord: lățime 3,10 m cu trei asize originale și patru noi. Paramentul exterior: 6,10 m lungime cu patru asize noi; 7,80 m lungime cu 3 asize noi; 8,50 m lungime cu două asize noi și 9,50 m cu o asiză nouă. Peste tot la acest portal s-au făcut "plombe", adică s-au înlocuit blocurile noi rupte și sfărâmate. Paramentul interior: 4,25 m lungime cu patru asize noi; 7,60 m lungime cu trei asize noi; 9,25 m lungime cu două asize noi și 11,55 m cu o asiză nouă. Și aici s-au făcut "plombe".

La zidul de incintă paramentul exterior și cel interior au căzut pe porțiuni variabile. Porțiunile refăcute cumulate sunt de 54,63 m lungime cu trei asize, 52,10 m lungime cu două asize și 19,24 m lungime cu o asiză.

2. Zona sacră: În zona sanctuarelor erau două categorii de distrugeri unde se impuneau intervenții

urgente: dărâmări parțiale pe traseul zidului de susținere a terasei a X-a, la intrarea în sanctuarul patrulater de la nord-vest și deranjări de mai mică anvergură la piațeta pavată, la altarul de andezit cu "săgeata" sa și la sanctuarele patrulate și la micul sanctuar circular. La sanctuare erau mișcați pilaștrii de andezit, la fel la "săgeata" altarului de andezit, iar la altar era în pericol să cadă sectorul de "raze" de la restaurarea din anul 1980.

Rezultatele intervențiilor de acum constau în refacerea zidului de susținere a terasei a X-a cu trei asize pe lungimea de 21,15 m și alți 13,45 m lungime cu două asize, refacerea intrării în sanctuarul patrulater de andezit de la nord-vest, a altarului de andezit și a "săgeții" sale, realinierea pilaștrilor deranjați la sanctuarele patrulate și la micul sanctuar circular și completarea pavajului piațetei pavate.

Tot cu prilejul funcționării șantierului s-a constatat în continuare împânzirea Dealului Grădiștii (locul Sarmizegetusei Regia), cu gropile făcute de căutătorii de comori, care au aruncat piesele de fier, mai rar de bronz și de plumb. Cantitatea și diversitatea pieselor "recuperate" este semnificativă.

Conservări se fac la monumentele descoperite până acum în zona cetății și a zonei sacre. Descoperirile sunt publicate în articole axate pe categorii de monumente și de artefacte.

Informații suplimentare online

[Raportul 1963 din cronică.cimec.ro](http://raportul.1963.din.cronica.cimec.ro)

[Localizare pe hartă, folosind Mapserver Cimec.ro](http://localizare.pe.harta.folosind.Mapserver.Cimec.ro)
