

79 . Alba Iulia | Punct: Catedrala romano-catolică | Anul: 2010

Anul: 2010

Cod RAN: 1026.07

Perioade: Evul Mediu, Perioada modernă, Monumente - Restaurare

Epoci: Evul Mediu, Monumente Restaurare, Perioada modernă

Categorii sit: Religios, ritual și funerar

Autori: Cristian Florescu, Gabriel Izdrăilă, Daniela Veronica Marcu-Istrate

Instituții: SC Damasus SRL Brașov, SC Damasus SRL Brașov, SC Damasus SRL Brașov

Raport

În perioada 25.10-04.11.2010 la Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia s-a degajat umplutura de pe bolta corului pentru a se permite accesul constructorilor la consolidarea structurii de rezistență, aflată într-o stare de conservare foarte proastă. Evacuarea umpluturii s-a realizat sub supraveghere arheologică, deoarece exista posibilitatea păstrării unor urme materiale medievale.

Intradosul bolții are o lungime de 11 m și o lățime de 10,50 m. Pentru o mai bună colectare a informațiilor și a materialului arheologic suprafața a fost împărțită în patru sferturi, numerotate în sensul acelor de ceasornic, astfel: sfertul 1 - colțul de SE; sfertul 2 - colțul de SV; sfertul 3 - colțul de NV; sfertul 4 - colțul de NE.

S-a constatat faptul că umplutura de pe bolta corului este uniformă, constând dintr-o depunere cenușie, prăfoasă, cu materiale de construcții (fragmente de țigle, de coame, bucăți de mortar de la prinderea coamelor) și mortar. De asemenea au mai fost recuperate pietre cioplite și profilate, fragmente de șindrila și fragmente de hârtie între care și fragmente din ziare de la începutul sec. XX.

S-a constatat că zidul de pe partea sudică a fost refăcut în etapa de restaurare din primii ani ai sec. XX, condusă de inginerul István Möller. Este un zid lucrat din blocuri de piatră, cu dimensiunile în general de 0,60 x 0,40 m, legate cu un mortar albicios, care susține grinda șarpantei. Pe unul dintre blocurile de piatră este vizibilă inscripția F. 1911, reprezentând cel mai probabil anul de construcție a zidului. Zidăria veche observată este realizată din piatră medie și mare legată cu un mortar cenușiu.

După degajarea umpluturii au fost vizibile mai multe fisuri, unele dintre ele cu urme evidente de reparații. Între cotele de +16,30 +16,15 m, a fost surprins un nivel de pietre de dimensiuni mari și medii, unele cu urme de cioplire, având rolul de echilibrare a greutății care se exercita asupra bolții.

Concluzia supravegherii arheologice a fost că bolta a suferit intervenții de consolidare la începutul sec. XX, cu această ocazie fiind refăcut parțial peretele sudic și fiind înlocuită umplutura veche.

Informații suplimentare online

[Raportul 4615 din cronica.cimec.ro](#)

[Localizare pe hartă, folosind Mapservet Cimec.ro](#)
